


# SR 591

## Repuestos / Accesorios



N°	Pieza	N° de pedido
1.	Pantalla de soldadura	H06-4312
2.	Arnés de cabeza	R06-4303
3.	Banda de sudoración, paquete de 5 unidades	R06-4304
4.	Cuello banda de confort	R06-4510
5.	Filtro de soldadura, grado de sombra n.º 8, SR 59008	T06-4001
	Filtro de soldadura, grado de sombra n.º 9, SR 59009	T06-4002
	Filtro de soldadura, grado de sombra n.º 10, SR 59010	T06-4003
	Filtro de soldadura, grado de sombra n.º 11, SR 59011	T06-4004
	Filtro de soldadura, grado de sombra n.º 12, SR 59012	T06-4005
	Filtro de soldadura, grado de sombra n.º 13, SR 59013	T06-4006
	Filtro de soldadura, EN 3/10, SR 59005	T06-4007
	Filtro de soldadura, EN 3/11, SR 59006	T06-4008
	Filtro de soldadura, EN 4/5-13	R06-4508
	Filtro de soldadura, 4/9-13, SR 59007	T06-4009
6.	Lente de protección	R06-4008
7.	Lente de protección interior para enfoque automático	R06-4009
	Lente de protección interior para R06-4508	R06-4509
	Lente de protección interior para lentes de vidrio mineral templado	R06-4008
8.	Lente correctora, 1,0 dioptrías, SR 59014	T06-4010
	Lente correctora, 1,5 dioptrías, SR 59015	T06-4011
	Lente correctora, 2,0 dioptrías, SR 59016	T06-4012
	Lente correctora, 2,5 dioptrías, SR 59017	T06-4013
9.	Soporte de filtro de soldadura	R06-4306
10.	Tornillo	R06-4305
11.	Capucha protectora	T06-4014
12.	Toallitas de limpieza, caja de 50	H09-0401