



SR 700 PAPR RESPIRATOR FAMILY

THESE RESPIRATORS ARE APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATIONS:

RESPIRATOR COMPONENTS

TC	Protection ¹	Accessories										Carbons and Limitations ²	
		Alternate hood	Facepiece	Alternate face seal	Alternate vision set	Alternate filter	Alternate breathing hoses	Fan unit	Battery	Charger	Alternate belts		Filter indicator
21C-1394	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1393	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1372	NE	X	X	X	X			X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1344	NE	X	X	X	X			X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1343	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1342	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1338	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1337	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1336	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1335	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1334	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1333	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1332	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1331	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1330	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1329	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1328	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1327	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1326	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1325	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1324	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1323	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1322	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1321	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1320	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1319	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1318	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1317	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1316	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1315	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1314	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1313	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1312	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1311	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1310	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1309	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1308	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1307	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1306	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1305	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1304	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1303	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1302	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1301	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1300	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1299	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1298	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1297	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1296	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1295	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1294	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1293	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1292	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1291	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1290	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1289	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1288	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1287	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1286	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1285	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1284	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1283	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1282	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1281	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1280	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1279	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1278	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1277	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1276	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1275	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1274	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1273	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1272	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1271	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1270	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1269	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1268	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1267	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1266	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1265	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1264	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1263	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1262	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1261	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1260	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1259	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1258	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1257	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1256	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1255	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1254	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1253	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1252	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1251	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1250	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1249	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1248	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1247	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1246	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1245	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1244	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1243	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1242	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1241	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1240	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1239	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1238	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1237	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1236	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1235	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1234	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1233	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1232	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1231	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1230	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1229	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1228	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1227	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1226	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1225	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1224	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1223	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1222	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1221	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1220	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1219	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1218	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1217	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1216	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1215	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1214	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1213	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1212	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1211	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1210	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1209	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1208	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1207	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1206	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1205	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1204	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1203	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1202	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X
21C-1201	NE	X						X	X	X	X	ABF-FJLMMW	X

NIOSH
National Institute for
Occupational Safety and Health

1. PROTECTION

HE - High-efficiency particulate filter for Powered Air-Purifying Respirators

2. CAUTIONS AND LIMITATIONS

- A - Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
- B - Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C - Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
- F - Do not use powered air-purifying respirators if airflow is less than four cfm (15 lpm) for tight fitting facemasks or six cfm (170 lpm) for hoods and/or helmets.
- I - Contains electrical parts that may cause an ignition in flammable or explosive atmospheres.
- J - Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- L - Follow the manufacturer's User's Instructions for changing cartridges, canister and/or filters.
- M - All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA and other applicable regulations.
- N - Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- O - Refer to User's Instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.



FAMILLE DE RESPIRATEURS DE L'APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ SR 700

CES RESPIRATEURS NE SONT HOMOLOGUÉS QUE DANS LES CONFIGURATIONS SUIVANTES:

COMPOSANTS DU RESPIRATEUR

[illegible]



Sundström Safety AB
Västergatan 4, S-341 50 Lagan
1-877-SUNDSTROM



1. PROTECTION

Filtere HEPA pour appareil de protection respiratoire à ventilation assistée.

2. MISES EN GARDE ET RESTRICTIONS

- A - Ne pas utiliser dans une atmosphère dont la teneur en oxygène est inférieure à 19,5 %.
- B - Ne pas utiliser dans une atmosphère présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé.
- C - Ne pas dépasser les concentrations d'utilisation maximales établies par les normes obligatoires.
- F - Ne pas utiliser les appareils de protection respiratoire à épuraton d'air motorisés sir le débit d'air est inférieur à 4 pi³/min (115 L / min) pour les masques très ajustés ou 6 pi³/min (170 L/min) pour les capoules et/ou casques.
- I - Contient des pièces électriques qui n'ont pas été évaluées comme source d'ignition dans des atmosphères inflammables ou explosives.
- J - Une utilisation ou un entretien inapproprié de ce produit peut entraîner la mort ou des blessures.
- L - Suivre le mode d'emploi fourni par le fabricant pour le remplacement des cartouches, du boîtier filtrant et/ou des filtres.
- M - Tous les respirateurs homologués doivent être sélectionnés, installés, utilisés et entretenus conformément au MSHA, à l'OSHA et aux autres réglementations applicables.
- N - Ne jamais substituer, modifier, ajouter ou omettre des pièces. Utiliser uniquement les pièces de remplacement exactes dans la configuration, tel que spécifié par le fabricant.
- O - Se reporter au mode d'emploi et aux manuels d'entretien pour obtenir des informations sur l'utilisation et l'entretien de ces respirateurs.
- P - Le NIOSH n'évalue pas les respirateurs pour une utilisation comme masque chirurgical.



Sundström Safety AB
Västergatan 4, S-341 50 Lagan
1-877-SUNDSTROM



FAMILIA DE RESPIRADORES DE SR 700 PAPR

ESTAS MASCARILLAS HAN SIDO APROBADAS SOLAMENTE EN LAS SIGUIENTES CONFIGURACIONES:	
COMPONENTES DE LA MASCARA	
TC	Protección ¹
Accesorios	
Indicador del estado de uso	
Adaptador de filtro	
Cartulones	
Cargador	
Batería	
Ventilador	
Manguera de respi- ratoria alternativa	
Filtro alternativo	
Juego de correas, alternativa	
Juego de visor alternativa	
Selado facial	
Pieza de cara	
Capucha alternativa	
Precauciones y limitaciones	
21C-1266	HE
21C-1267	HE
21C-1343	HE
21C-1344	HE
21C-1372	HE
21C-1373	HE
21C-1383	HE
21C-1384	HE



Sundström Safety AB
Västergatan 4, S-341 50 Lagan
1-877-SUNDSTROM



1. PROTECCIÓN

HE-Filtero para el aire con partículas de alta eficacia para respiradores purificadores de aire a batería.

2. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- No se debe utilizar en atmósferas con un contenido de oxígeno inferior al 19,5 %.
- B - No se debe utilizar en atmósferas que representen un peligro inmediato para la vida o la salud.
- C - No supere las concentraciones máximas de uso contempladas en las normas reglamentarias.
- F - No utilice respiradores purificadores de aire motorizados si el caudal de aire es inferior a 4 ft³/min (115 l/min) para ajustar las mascarillas o inferior a 6 ft³/min (170 l/min) para capuchas y/o cascos.
- I - Incluye componentes eléctricos que no han sido evaluados como posible fuente de ignición de atmósferas inflamables o explosivas.
- J - El uso o mantenimiento inadecuado de este producto puede causar lesiones o incluso la muerte.
- L - Siga las instrucciones de uso del fabricante para sustituir los cartuchos, el recipiente y/o los filtros.
- M - La selección, el ajuste, la utilización y el mantenimiento de todos los respiradores aprobados deben llevarse a cabo de conformidad con las normas MSHA, OSHA y otras normas aplicables.
- N - Nunca sustituya, modifique, añada u omita piezas. Utilice únicamente las piezas de recambio exactas según la configuración especificada por el fabricante.
- O - Para obtener información acerca del uso y mantenimiento de estos respiradores, consulte las instrucciones de uso y/o los manuales de mantenimiento.
- P - El NIOSH no evalúa los respiradores en cuanto a usos quirúrgicos.