



SR 584

Repuestos / Accesorios



Núm.	Denominación	Núm. de pedido
1.	Marco, pantalla de soldadura	R06-0816
2.	Adaptador izqdo.+dcho. 2a. Adaptador izqdo. x1 2b. Adaptador dcho. x1 2c. Tornillo x4	R06-0820
3.	Botón completo Botón x2 Lavadora x2	R06-0821
4.	Sistema de bloqueo de lente de soldadura 4a. Sistema de bloqueo de lente de soldadura 4b. Resorte	R06-0819
5.	Lente de soldadura, grado de sombra n.º 8, SR 59008	T06-4001
	Lente de soldadura, grado de sombra n.º 9, SR 59009	T06-4002
	Lente de soldadura, grado de sombra n.º 10, SR 59010	T06-4003
	Lente de soldadura, grado de sombra n.º 11, SR 59011	T06-4004
	Lente de soldadura, grado de sombra n.º 12, SR 59012	T06-4005
	Lente de soldadura, grado de sombra n.º 13, SR 59013	T06-4006
6.	Lente correctora, 1,0 dioptrías, SR 59014	T06-4010
	Lente correctora, 1,5 dioptrías, SR 59015	T06-4011
	Lente correctora, 2,0 dioptrías, SR 59016	T06-4012
	Lente correctora, 2,5 dioptrías, SR 59017	T06-4013
7.	Lente protectora interior para lente automática	R06-4009
8.	Lente automática, EN 3/10, SR 59005	T06-4007
	Lente automática, EN 3/11, SR 59006	T06-4008
	Lente automática, EN 4/9-13, SR 59007	T06-4009
9.	Resorte para lente de soldadura	R06-0818
10.	Lente protectora, PC	R06-4008
11.	Soporte de lente protectora	R06-0817
12.	Sello facial	T06-8012
13.	Protección de cuello y pecho	T06-8011
14.	Capuchón protector, SR 59018	T06-4014
15.	Manguera protectora para la manguera de respiración	T06-4016