

Folleto de producto

Producto
Casete para soldar

Modelo núm.
SR 84

Pedido núm.
T01-1212

Descripción del producto

El casete para soldar SR 84 ha sido diseñado para utilizar junto con la máscara completa SR 200 Sundström con Respirador purificador de aire (APR) en la máscara SR 200 Airline con Respirador de aire suministrado (SAR) de flujo continuo (CF). Estas combinaciones protegen contra gases nocivos, radiaciones y salpicaduras de soldadura, oxicorte, rectificado y trabajos similares.

El diseño de esta combinación hace que sea útil para trabajar en lugares confinados e inaccesibles.


El casete se entrega con una visera protectora de policarbonato. Antes de usar el casete para soldar hay que montar en el mismo un vidrio filtrante con el número de color adecuado.

El tamaño de la visera es de 60x110 mm.

Características técnicas

SR 84	
Material	ABS/PA
Peso	≈ 6,5 oz (185 g)
Tamaño de la visera de soldeo	60 x 110 mm
Tamaño de la visera protectora	60 x 110 mm

- A. Casete para soldar
- B. Soporte de la visera
- C. Visera de PC
- D. Visera de soldeo (no incl.)
- E. Clips de seguridad



Sundstrom Safety Inc.

143 Maple St.
Warwick, RI 02888

Office: 1-401-434-7300
Toll Free: 1-877-SUNDSTROM
Fax: 1-401-434-8300

info@srsafety.com
www.srsafety.com