

SCHWEISSEN

SYSTEMÜBERSICHT

Nr.	Beschreibung	Name	Bestell-Nr.
1.	Schweißerschutzschirm	SR 591	H06-4312
2.	Schweißerschutzschirm mit Luftkanal	SR 592	H06-4412
3.	Schweißerschutzvisier/Helm mit Visier	SR 584/ SR 580	H06-8310
4.	Schweißerschutzvisier/Gesichtsschutz, EN 10 Schweißerschutzvisier/Gesichtsschutz, EN 4/9-13	SR 574/ SR 570 SR 574/ SR 570	H06-6110 H06-6810
5.	Halbmaske	SR 900 S SR 900 M SR 900 L	H01-3012 H01-3112 H01-3212
6.	Rückenhalter Filtersystem	SR 905	T01-3002
7.	Gebläse	SR 500	H06-0112
8.	Gebläse	SR 700	H06-7010
9.	Druckluftzusatz	SR 507	H03-0612
10.	Schlauch	SR 951	T01-3003
11.	Doppelschlauch	SR 952	R01-3009
12.	Atemschlauch für SR 592 Atemschlauch für SR 574/SR 570 Atemschlauch für SR 584/SR 580		R06-4401 R06-0635 R06-0810
13.	Partikelfilter P3 R	SR 510	H02-1312
14.	Partikelfilter P3 R	SR 710	H02-1512
15.	Gasfilter A1 Gasfilter A2 Gasfilter A2AX Gasfilter ABE1 Gasfilter A2B2E1 Gasfilter K1 Gasfilter K2 Gasfilter ABEK1	SR 217 SR 218 SR 298 SR 315 SR 294 SR 316 SR 295 SR 297	H02-2512 H02-2012 H02-2412 H02-3212 H02-3312 H02-4213 H02-4312 H02-5312
16.	Gasfilter A2 Gasfilter ABE1 Gasfilter A1BE2K1	SR 518 SR 515 SR 597	H02-7012 H02-7112 H02-7212
17.	Kombinationsfilter ABEK1-Hg-P3 R	SR 299-2	H02-6512
18.	Kombinationsfilter A1BE2K1-Hg-P3 R	SR 599	H02-7312
19.	Schlauch	SR 360	H03-34XX
20.	Schlauch	SR 358	H03-30XX
21.	Schlauch	SR 359	H03-31XX
22.	Druckluftfilter	SR 99-1	H03-2810

