

# Hoja de producto

<b>Producto</b>	<b>Designación</b>	<b>Núm. de pedido</b>
Estación de carga sin cargador	SR 526	T06-0131

## Descripción del producto

La estación de carga es un accesorio práctico para cargar las baterías del equipo de respiración motorizado Sundström SR 500/SR 700/SR 500 EX.

Está adaptada para el cargador de batería Sundström tipo 3546.

Está disponible sin montar, sin cargador ni batería. Se incluye un cable de alimentación. Se pueden montar varias estaciones de carga en un equipo con espacio para varias baterías y cargadores.

Ranuras para montaje en pared.

## Características técnicas

SR 526	
<b>Peso incluido el cable de alimentación</b>	aprox. 320 g
<b>Ancho x profundidad x altura, SR 526</b>	70 x 248 x 75 mm
<b>Material</b>	PC/ABS
<b>Color</b>	Negro



**Sundström Safety AB**  
Tel: +46 10 484 87 00  
Västergatan 4  
SE-341 50 Lagan

**Sundström**  
www.srsafety.com